

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ "ЮПИТЕР"

ПРИЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ

Инструкция

по настройке Windows 7 для обеспечения работы APM ДПУ (ред.1.0)

Оглавление

Оглавление	2
1. Введение	
2. Содержание изменений	

1. Введение

При использовании APM ДПУ «Юпитер» под управлением ОС Windows 7 имеет место проблема, проявляющаяся следующим образом: если при запущенном APM ДПУ произвести отключение USB-устройства, формирующего СОМ-порты (например модем «Юпитер GSM4»), и затем, не закрывая APM ДПУ, произвести его обратное подключение, то устройству будут присвоены новые номера СОМ-портов.

В результате, после выключения или перезапуска модема, номера СОМ-портов , соответствующих устройству, изменяются и АРМ ДПУ не может подключиться к модему. Модем переходит с состояние «неисправность».

При работе ПО APM ДПУ под управлением Windows XP данного эффекта не наблюдается.

Данный документ содержит пошаговую инструкцию по внесению исправлений в операционную систему Windows 7, с целью исключения появления новых номеров СОМ-портов, соответствующих USB-устройствам (модем «Юпитер GSM4», программатор ПР-USB и т. п.).

Данные рекомендации созданы на основе следующего документа FTDI:

FTDI's application note 0073-2

 $http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_107_AdvancedDriverOptions_AN_00007~3.pdf$

2. Содержание изменений

B реестр Windows 7 добавляются два двоичных ключа, исправляющие поведение Windows 7:

- IgnoreHWSerNum04036001
- IgnoreHWSerNum04036010


со значением 01.

Добавление ключей производится в разделе


HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags

Ниже приводится пошаговая последовательность действий необходимых для настройки.

1. Выберете пункт **Выполнить (Run)** и введите **REGEDIT**




2. В программе «Редактор реестра» (Registry Editor) перейдите в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\UsbFlags




3. Нажмите правую кнопку «мыши» на usbflags, выберете пункт


"Создать Двоичный параметр" (New Binary Value)




4. Задайте имя нового параметра IgnoreHWSerNum04036001



5. Выполните двойное нажатие мыши на новом параметре, введите значение 01 и нажмите ОК.



6. Аналогично добавьте новый ключ с именем **IgnoreHWSerNum04036010**, Задайте ему значение 01.



Указанные изменения исключат присвоение новых номеров <u>СОМ-портам USB-устройств.</u>